

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis		ket		650				216.124	
Žemė		asf				0.00		216.12	
Sienos		bet							
Lubos		-							
Dugnas		bet		700		1.42		214.70	
Vamzdžiai	Nr. 1			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PVC		Išorinis	200	Viršus			
				Vidinis		Apačia	1.06	215.06	
	Nr. 3			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 4			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 5			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 6			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 7			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 8			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 9			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 10			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 11			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 12			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			

Lipynės:

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060603.05; Y = 588530.13

Objektas:

Matavimus atliko

T.Vaičiulis
(vardas ir pavardė)
878
(geodezininko kv.paž.Nr.)
2022-07-18
(parašas) (data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)