

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: <u>6</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket		650				215.649		Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		asf				0.00		215.65		Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		bet								Pastabos:			
Lubos		-								X = 6060725.69; Y = 588633.89			
Dugnas		bet		700		1.88		213.77					
Vamzdžiai	Nr. 1			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC			Išorinis	200	Viršus						
					Vidinis		Apačia	1.35	214.30				
	Nr. 3			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 4			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 5			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 6			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 7			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 8			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 9			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 10			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 11			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 12			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							

Matavimus atliko	Tomas Vaičiulis		
	1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-04-11 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)