


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6060597.88; Y = 588593.00 _____ _____ _____ _____ _____ _____	
Dangtis		ket	650				215.732		
Žemė		grunt			0.00		215.73		
Sienos		bet							
Lubos		-							
Dugnas		bet	700		1.65		214.08	Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____	
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PVC	200	Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia	1.11		214.62
	Nr. 3			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 4			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 5			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
	Nr. 6			Išorinis		Viršus			
				Vidinis		Apačia			
Nr. 7			Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 8			Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 9			Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 10			Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 11			Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 12			Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	T.Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-08-05 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)