


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				217.538		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		bet			0.00		217.54		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet							Pastabos:		
Lubos		-							X = 6060521.31; Y = 588593.80		
Dugnas		bet	700		1.42		216.12				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.07		216.47			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 8		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 9		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 10		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 11		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 12		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							

Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-07-18 (data)
	Matavimus atliko		
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Matavimus atliko		
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)