

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		650				215.860		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf				0.00		215.86		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet								Pastabos:		
Lubos		-								X = 6060537.95; Y = 588512.87		
Dugnas		bet		700		1.62		214.24				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus							
			Vidinis		Apačia	1.09	214.77					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								

Matavimus atliko	Tomas Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-878 (godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-04-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)