

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				216.148
Žemė		asf			0.00		216.15
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000		0.58		215.57
Dugnas		bet	1000		2.07		214.08
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.07	214.08
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.08	214.07
	Nr. 3	PP	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.75	214.40
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060607.54; Y = 588520.63

Objektas:

Matavimus atliko Tomas Vaičiulis
(vardas ir pavardė)
1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2022-04-12 (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)
(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)
(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)