


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 18 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				217.549	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		217.55	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.73		216.82	X = 6060415.35; Y = 588579.92		
Dugnas		bet	1500		5.30		212.25			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	400	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.20	212.35			
	Nr. 2	PP	Išorinis	400	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.22	212.33			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	216.20			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	216.20	Objektas:		
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.20	212.35			
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	5.20	212.35			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-07-18 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)