

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				215.647	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		asf			0.00		215.65	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	1000		0.65		215.00	X = 6060499.88; Y = 588501.99	
Dugnas		bet	1000		1.14		214.51		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.09	214.56		
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.10	214.55		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.12	214.53		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	Tomas Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-04-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)