

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)



1
(įrenginio numeris)

Vilniaus m., N.Vilnios sen., J.Urbšio g.
(adresas)

77320378
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6060271.27; Y = 589375.61 Objektas:		
Dangtis		ket	650				192.80			
Žemė		žv								
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000		0.90		191.90			
Dugnas		bet	1000		2.10		190.70	Vamzdžiai	Matavimus atliko	A.Mintauskas (vardas ir pavardė) GKV-1475 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2021-08-20 (data)
Nr. 1	PE	Išorinis	400		Viršus	1.70	191.10			
		Vidinis			Apačia					
	PE	Išorinis	400		Viršus	1.70	191.10		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
		Vidinis			Apačia					
	PE	Išorinis	50		Viršus	1.45	191.35		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
		Vidinis			Apačia					
		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
		Vidinis			Apačia					
		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
		Vidinis			Apačia					
		Išorinis			Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
		Vidinis			Apačia					