


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				211.89	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		211.89	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.79		211.10	X = 6060006.26; Y = 588541.16		
Dugnas		bet	1500		3.27		208.62			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	500	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.62	208.27			
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.62	208.27			
	Nr. 3	PP	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.50	208.39			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.00	210.89	Objektas:		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.00	210.89			
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.35	208.54			
Nr. 5a	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia	3.40	208.49		878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-08-05 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)