

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)



4
(įrenginio numeris)

77330208

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				163.94	Ar yra vandens? Taip		
Žemė		tr			0.00		163.94	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	2000		0.77		163.17	X = 6067279.12; Y = 586892.88		
Dugnas		žv.	2000		5.37		158.57			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.20	162.74			
			Vidinis		Apačia	1.36	162.58			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.61	162.33			
			Vidinis		Apačia	1.77	162.17			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.02	162.92			
			Vidinis		Apačia	1.18	162.76			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	0.77	163.17			
			Vidinis		Apačia	0.93	163.01			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			Vilnius, Lauksargio g. 97A		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Jevgenij Igumenov (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-346 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-15 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)