



Lietaus nuotakymas		KORTELE Nr. 2	
2021	Vilnius	LAUKSARGIO	77/33-0228
(įreng. pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys:



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	bet.	G50		164,40	(medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	bet.	1000			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	Sudarė: Arvydas Černiauskas Direktorius 2022.01.
				Apačia 1,20	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia 2,86	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia 2,86	
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apačia 2,86	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	
	Nr.			Viršus	
				Apačia	