

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

O. Milašiaus g., Vilnius

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)

14
(renginio numeris)


77330261

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				116.39	Ar yra vandens? Ne	
Žemė					0.00		116.39	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1500		0.67		115.72	X = 6066583.41; Y = 585215.63	
Dugnas		bet	1500		2.11		114.28		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia	1.49	114.90		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.21	114.18		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.71	114.68		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) 2023-03-29 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) 2023-03-29 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
			Vidinis		Apačia				