

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(renginio pavadinimas)

17
(renginio numeris)

O. Milašiaus g., Vilnius




(adresas)

77330261

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6066575.38; Y = 585247.87		
Dangtis		ket	650				116.85			
Žemė					0.00		116.85			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1000		0.33		116.52			
Dugnas		bet	1000		1.43		115.42	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.24	115.61			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.53	115.32			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) <i>G. Veikutytė</i> (parašas) 2023-03-29 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) <i>D. Katilius</i> (parašas) 2023-03-29 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-221 (geodezininko kv. pat.Nr.) <i>IGKV-221</i> (parašas) 2023-03-29 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) <i>(parašas)</i> (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. pat.Nr.) <i>(parašas)</i> (data)	
			Vidinis		Apačia					