

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)

18
(irenginio numeris)

O. Milašiaus g., Vilnius

(adresas)


77330261

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6066574.82; Y = 585233.32		
Dangtis		ket	650				116.84			
Žemė					0.00		116.84			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1000		0.51		116.33			
Dugnas		bet	1000		1.76		115.08	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.80	115.04			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.86	114.98			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.70	115.14			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) <i>(signature)</i> 2023-03-29 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) <i>(signature)</i> 2023-03-29 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-221 (geodezininko kv. pat.Nr.) <i>(signature)</i> 2023-03-29 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė) <i>(signature)</i> (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė) <i>(signature)</i> (data)	
			Vidinis		Apačia					