

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

8

(įrenginio numeris)

O. Milašiaus g., Vilnius




(adresas)






77330261

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				116.53	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė					0.00		116.53	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1500		2.34		114.19	X = 6066603.25; Y = 585229.90	
Dugnas		bet	1500		4.88		111.65		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	1000	Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____ _____	
			Vidinis		Apačia	5.38	111.15		
	Nr. 2	bet	Išorinis	1000	Viršus				
			Vidinis		Apačia	5.38	111.15		
	Nr. 3	PE	Išorinis	315	Viršus				
			Vidinis		Apačia	4.62	111.91		
	Nr. 4	nez	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	4.33	112.20		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)  (parašas) 2023-03-29 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)  (parašas) 2023-03-29 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-221 (geodezininko kv. pat. Nr.)  (parašas) 2023-03-29 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)  (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. pat. Nr.)  (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				