



Lietaus nuotekos (Naft. gaud.) Nr. 11 KORTELĖ		77/33-0275
(Irenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšeto nomenklatūra)
2021	Vilnius	Keramiku g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x=6066655.16

y=588581.42

Prišimo brežinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)		
Dangtis	ket.	650	0.00	166.07	Lipynės met.,3 (madžiaga, kiekis)	
Žemė			0.00	166.07	Ar yra vandens? nera	
Sienos	bet./PVC				Ar yra dujų? nera	
Dugnas	PVC	1500	3.55	162.52	Pastaba: Aukščių sistema: LAS 07	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus Apačia 2.06	164.01	
	Nr.2	PVC	250	Viršus Apačia 2.09	163.98	
						Objektas
						Sudarė D.Pergajevas (pavardė) (parašas)
						Patikrino (pavardė) (parašas)
						2021.08. (Kortelės sudarymo data)