



Lietaus nuotekos (Naft. gaud.) Nr. 8 KORTELĖ		77/33-0275
(Irenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšeto nomenklatūra)
2021	Vilnius	Keramikų g.
(Šulinio pastatymo metal)	(miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x=6066602.40

y=588720.00

Pririšimo brežinys



Pav. ad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės	met.,5	
Dangtis		ket.	650	0.00	166.06		(madžiaga, kiekis)	
Žemė				0.00	166.06	Ar yra vandens?	nera	
Sienos		bet./PVC				Ar yra dujų?	nera	
Dugnas		PVC	1500	3.60	162.46	Pastaba:Aukščių sistema: LAS 07		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus				
				Apačia 1.99	164.07			
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia 2.06	164.00			
						Objektas		
						Sudarė	D.Pergajevass	
							(pavardė)	(parašas)
						Patikrino		
							(pavardė)	(parašas)
						2021.08. (Kortelės sudarymo data)		