

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>2</u> (medžiaga, kiekis)											
Dangtis		ket	650				134.88	Ar yra vandens? <u>Ne</u>											
Žemė		tr			0.00		134.88	Ar yra dujų? <u>Ne</u>											
Sienos		bet						Pastabos:											
Lubos		bet						X = 6066457.77; Y = 586764.57											
Dugnas		bet	1000		1.16		133.72												
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.13	133.75	Matavimus atliko	P.Timinskas (vardas ir pavardė)										
			Vidinis		Apačia	1.33	133.55												
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.14	133.74			Matavimus atliko	540 (geodezininko kv.paž.Nr.)								
			Vidinis		Apačia	1.34	133.54												
	Nr. 3		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko	(parašas)						
			Vidinis		Apačia														
	Nr. 4		Išorinis		Viršus									Matavimus atliko	2022-08-12 (data)				
			Vidinis		Apačia														
	Nr. 5		Išorinis		Viršus											Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia														
	Nr. 6		Išorinis		Viršus													Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia														
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)											
		Vidinis		Apačia															
Nr. 8		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(data)									
		Vidinis		Apačia															
Nr. 9		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)							
		Vidinis		Apačia															
Nr. 10		Išorinis		Viršus									Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)					
		Vidinis		Apačia															
Nr. 11		Išorinis		Viršus											Matavimus atliko	(parašas)			
		Vidinis		Apačia															
Nr. 12		Išorinis		Viršus													Matavimus atliko	(data)	
		Vidinis		Apačia															