


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 224a KORTELE		77/33-0328 93-D-5
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Pylimėlių
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



$$\oplus \begin{aligned} x &= 6065764.56 \\ y &= 586807.95 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra
Dangtis	PVC	700		178.51	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	178.51	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	1000	1.48	177.03	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus	
				Apačia	1.13 177.38
	Nr.2	PVC	315	Viršus	
				Apačia	1.17 177.34
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apačia	0.73 177.78
	Nr.4	PVC	110	Viršus	
				Apačia	0.73 177.78
Sudarė					
Arvydas Černiauskas					
2020.06.					

