


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 232	KORTELE	77/33-0328 93-D-5
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Pylimėlių
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Pririšimo brėžinys

Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6065786.00 \\ y &= 586814.72 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra
Dangtis	PVC	700		180.77	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	180.77	Ar yra vandens? —
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	1000	1.44	179.00	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus	
				Apačia	1.18 179.26
	Nr.2	PVC	315	Viršus	
				Apačia	1.22 179.22
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apačia	0.76 178.68
	Nr.4	PVC	110	Viršus	
				Apačia	0.76 178.68



Sudarė
Arvydas Černiauskas
 Direktorius
 2020.06.