


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 233		KORTELE	77/33-0328 93-D-5
(įrenginio pavadinimas)		(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	Pylimėlių	
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6065796.44 \\ y &= 586832.37 \end{aligned}$$


Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra
Dangtis	ket.	315		181.16	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	181.16	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	315	1.20	179.96	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	
				Apačia	0.99
					180.17
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	1.01
					180.15
					Sudarė Arvydas Černiauskas Direktorius 2020.06.

Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 233a KORTELĖ		77/33-0328 93-D-5
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklaturą)
2020	Vilnius	Pylimėlių
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



$$\oplus \begin{aligned} x &= 6065783.90 \\ y &= 586834.39 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra
Dangtis	ket.	315		181.20	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	181.20	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	315	1.27	179.93	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	
				Apačia	0.92 180.28
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	0.94 180.26
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apačia	0.55 180.65
	Nr.4	PVC	110	Viršus	
				Apačia	0.55 180.65
	Nr.5	PVC	110	Viršus	
				Apačia	0.52 180.68



Sudarė
Arvydas Černiauskas
 Direktorius
 2020.06. *[Signature]*