


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 233a KORTELE	77/33-0328	93-D-5
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
2020	Vilnius	Pylimėlių
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



$$\begin{aligned} x &= 6065783.90 \\ y &= 586834.39 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavard.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra
Dangtis	ket.	315		181.20	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	181.20	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	PVC	315	1.27	179.93	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	
				Apačia 0.92	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia 0.94	
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apačia 0.55	
	Nr.4	PVC	110	Viršus	
				Apačia 0.55	
	Nr.5	PVC	110	Viršus	
				Apačia 0.52	



Sudarė

Arvydas Čerņiauskas
Direktorius

2020.06.