


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 234a KORTELE 77/33-0328 93-D-5
 (įrenginio pavadinimas) (plane) (planšto nomenklatūra)
 2020 Vilnius Pylimėlių
 (pastatymo metai) (miestas) (gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$\oplus$ $x = 6065778.31$
 $y = 586854.69$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra
Dangtis	ket.	315		181.46	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	181.46	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	315	1.10	180.36	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	
				Apačia	0.65 180.81
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	0.80 180.66
	Nr.3	PVC	110	Viršus	
				Apačia	0.73 180.73
	Nr.4	PVC	110	Viršus	
				Apačia	0.67 180.79



Sudarė
 Arvydas Černiauskas
 Direktorius
 2020.06.