


Lietaus kanalizacijos šulinys	Nr. 35a	KORTELE	77/33-0328	93-D-9
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)	
2020	Vilnius	Pylimėlių		
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)		

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} \oplus x &= 6065753.22 \\ y &= 586817.33 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nėra
Dangtis	ket.	315		177.93	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	177.93	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				
Dugnas	PVC	315			UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1.51	176.42
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia 1.51	176.42
					Sudarė Arvydas Černiauskas Direktorius 2020.06.