





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudes	Lipynės – Medžiaga, kiekis		
Dangtis		ket	630			109.86			
Žeme							Ar yra vandens? –		
Sienos		bet.					Ar yra dujų? –		
Dugnas		bet.	1500	3.30		106.56	Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			LAS 07		
				Apačia	1.60	108.26			
	Nr.2	PVC	110	Viršus			UAB "Geodeziniai ir topografiniai darbai"		
				Apačia	2.18	107.68			
	Nr.3	PVC	110	Viršus					
				Apačia	0.64	109.22			
	Nr.4	PVC	110	Viršus			Objektas:		
				Apačia	0.64	109.22			
	Nr.5	PVC	110	Viršus			Sudare		V. Janušis
				Apačia	0.36	109.50			
	Nr.6	PVC	110	Viršus			Patikrino		
				Apačia	0.33	109.53			
						2023m.11.... men. 20 d.			
						tyrinėjimo data			