

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				201.08
Žemė		Gruntas			0.00		201.08
Sienos		Betonas					
Lubos		Betonas	1000				
Dugnas		Betonas	1000		0.73		200.35
	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	0.37	200.72
			Vidinis		Apačia	0.68	200.40
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus	0.39	200.70
			Vidinis		Apačia	0.70	200.38
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064745.22; Y = 590002.08

Objektas:

Matavimus atliko

D. Karalius
(vardas ir pavardė)

1GKV-1460
(geodezininko kv.paž.Nr.)


(parašas)

2022-09-16
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)