

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

(įrenginio numeris)


(adresas)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pagadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		arm	700				151.82	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		bet			0.00		151.82	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		arm	700		0.00		151.82	X = 6062958.42; Y = 590153.78		
Dugnas		bet	700		0.97		150.85			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus	0.70	151.12			
			Vidinis	200	Apačia	0.90	150.92			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Zita Grabovskaja (vardas ir pavardė) 1GKV-419 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-10-20 (data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas)(data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas)(data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas)(data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas)(data)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas)(data)		
		Vidinis		Apačia						