


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 203	KORTELE	78/32-0341	155-A-11
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2020	Vilnius	K.Bizausko	
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis


Pririšimo brėžinys



Horizontalinis

$$\oplus \begin{aligned} x &= 6060535.20 \\ y &= 590196.43 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 9
Dangtis	ket.	650		198.58		(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	198.58	Ar yra vandens?	—
Sienos	bet				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
Dugnas	bet	1500	3.92	194.43		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	400	Viršus		
				Apačia	4.22	194.66
	Nr.2	PVC	400	Viršus		
				Apačia	4.23	194.65



Arvydas Černiauskas
Direktorius

Sudarė

2020.06.