


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 181a KORTELĖ 78/32-0342155-A-11
 (įrenginio pavadinimas) (plane) (planšeto nomenklatūra)
 2020 Vilnius S.Šilingo
 (pastatymo metai) (miestas) (gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



$$\oplus \begin{aligned} x &= 6060565.22 \\ y &= 590323.10 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 13 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		200.13	Ar yra vandens? —
Žemė			0.00	200.13	
Sienos	bet				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	bet	1500	3.41	196.72	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus	
				Apačia	3.55 196.58
	Nr.2	PVC	315	Viršus	
				Apačia	3.55 196.58
	Nr.3	PVC	200	Viršus	
				Apačia	0.90 199.23
	Nr.3a	PVC	200	Viršus	
				Apačia	3.51 196.62
	Nr.4	PVC	250	Viršus	
				Apačia	1.85 198.28
	Nr.4a	PVC	250	Viršus	
				Apačia	3.51 196.62



Arvydas Černiauskas
Direktorius

Sudarė

[Signature]

2020.06.