


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 191b		KORTELE	78/32-0342	155-A-11
(įrenginio pavadinimas)		(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2020		Vilnius	S.Šilingo	
(pastatymo metai)		(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



$$\oplus \begin{matrix} x=6060569.83 \\ y=590396.02 \end{matrix}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nera
Dangtis	PVC	315		201.39		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	201.39	Ar yra vandens?	
Sienos	PVC				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
Dugnas	PVC	315	1.35	200.04		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus		
				Apačia	1.28	200.11
	Nr.2	PVC	110	Viršus		
				Apačia	1.29	200.10
					LIETUVOS RESPUBLIKA Uždaroji akcinė bendrovė „Geodeziniai tyrinėjimai“ VILNIUS Arvydas Černiauskas Direktorius Sudarė 2020.07.	