


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 194a KORTELE 78/32-0342155-A-11
 (įrenginio pavadinimas) (plane) (planšto nomenklatura)
 2020 Vilnius S.Šilingo
 (pastatymo metai) (miestas) (gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{aligned} x &= 6060574.66 \\ y &= 590364.78 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.
Dangtis	ket.	650		200.45
Žemė			0.00	200.45
Sienos	bet			
Dugnas	bet	1500	3.51	196.94

Lipynės met 13
 (medžiaga, kiekis)
 Ar yra vandens? —

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

VAMZDŽIAI

Nr.1	PVC	315	Viršus	
			Apačia	3.63 196.82
Nr.2	PVC	315	Viršus	
			Apačia	3.63 196.82
Nr.3	PVC	200	Viršus	
			Apačia	0.90 199.55
Nr.3a	PVC	200	Viršus	
			Apačia	3.51 196.94



Arvydas Černiauskas
 Direktorius

Sudarė

2020.06.