


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 196a		KORTELE	78/32-0342 155-A-11
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2020	Vilnius	S.Šilingo	
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Pririšimo brėžinys

$$\begin{aligned} \oplus x &= 6060583.20 \\ y &= 590400.38 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met 13
Dangtis	ket.	650		200.45	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	200.45	Ar yra vandens? —
Sienos	bet				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	bet	1500	3.40	196.72	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus	 Arvydas Černiauskas Inžinierius Sudarė  2020.06.
				Apacia 3.59	
	Nr.2	PVC	315	Viršus	
				Apacia 3.59	
	Nr.3	PVC	250	Viršus	
				Apacia 2.23	
	Nr.3a	PVC	250	Viršus	
				Apacia 3.51	
	Nr.4	PVC	200	Viršus	
				Apacia 1.88	
	Nr.4a	PVC	200	Viršus	
				Apacia 3.51	
	Nr.5	PVC	200	Viršus	
				Apacia 1.70	
	Nr.5a	PVC	200	Viršus	
				Apacia 3.54	
	Nr.6	PVC	250	Viršus	
				Apacia 1.92	
	Nr.6a	PVC	250	Viršus	
				Apacia 3.54	