


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 221	KORTELE	78/32-0342155-A-11
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2020	Vilnius	S.Šilingo
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



$$\begin{aligned} \oplus x &= 6060556.01 \\ y &= 590285.28 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	met 11
Dangtis	ket.	650		199.69		(medžiaga,kiekis)
Žemė			0.00	199.69	Ar yra vandens?	
Sienos	bet				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
Dugnas	bet	1500	3.34	196.35		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	315	Viršus		
				Apačia 3.51		
	Nr.2	PVC	315	Viršus		
				Apačia 3.51		
	Nr.3	PVC	200	Viršus		
				Apačia 1.50		
	Nr.3a	PVC	200	Viršus		
				Apačia 3.49		
					Sudarė	
					Arvydas Černiauskas Direktorius 2020.06.	