


Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 241	KORTELE	78/32-0342155-A-11
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
2020	Vilnius	S.Šilingo
(pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis


Pririšimo brėžinys



$$\oplus x = 6060552.44$$

$$y = 590399.80$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės nera
Dangtis	PVC	315		201.23	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	201.23	Ar yra vandens? —
Sienos	PVC				UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
Dugnas	PVC	315	1.14	200.09	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	
				Apačia 0.86	
	Nr.2	PVC	110	Viršus	
				Apačia 0.91	
					Arvydas Černiauskas Direktorius
					Sudarė
					2020.07. 