

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)

Vismaliukų g., Vilnius

(adresas)


78330045

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				140.20	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		140.20	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		1.29		138.91	X = 6069354.07; Y = 591145.49		
Dugnas		bet	1500		2.00		138.20			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	600	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	2.60	137.60			
	Nr. 2	PE	Išorinis	600	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.60	137.60			
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.98	138.22			
	Nr. 4	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.78	138.42			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Rasa Matonienė (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-267 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-26 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas) (data)