


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				140.76	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		140.76	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		0.82		139.94	X = 6069218.08; Y = 590909.90		
Dugnas		bet	1000		1.37		139.39			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	139.16			
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.60	139.16			
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.35	139.41			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Rasa Matonienė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-267 (godežinininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-05-26 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)