




78330226
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	670				158.35	Ar yra vandens? _____			
Žemė		asf			0.00		158.35	Ar yra dujų? _____			
Sienos		bet						Pastabos: _____			
Lubos		bet						X=6067018.77 / Y=591357.20			
Dugnas		bet	700		0.80		157.55	_____			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 2	PP		Išorinis	200	Viršus			_____		
				Vidinis		Apačia	0.73	157.62	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-08-2 (data)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	