




78330226
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? _____ Ar yra dujų? _____ Pastabos: X=6067026.61 / Y=591363.64 _____ _____ _____ _____ Objektas: Gailių g., P.Snarskio g., _____ _____
Dangtis		ket	670				158.35	
Žemė		asf			0.00		158.35	
Sienos		bet						
Lubos		bet						
Dugnas		bet	700		1.70		156.65	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	300	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.64	156.71	
	Nr. 2	PP	Išorinis	300	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.66	156.69	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-08-23 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)