

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

9
(įrenginio numeris)


Gailių g., P.Snarskio g., Vilnius
(adresas)

78330226
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 7 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	670				158.53	Ar yra vandens?	
Žemė		grunt			0.00		158.53	Ar yra dujų?	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet						X=6067062.64 / Y=591393.17	
Dugnas		bet	1000		2.27		156.26		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	300	Viršus			Objektas: Gailių g., P.Snarskio g., Vilnius	
			Vidinis		Apačia	2.45	156.08		
	Nr. 2	PP	Išorinis	300	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.45	156.08		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2023-08-25 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				