


10
 (irenginio numeris)

78330246
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

A diagram showing a large rectangle with a smaller rectangle attached to its right side. The smaller rectangle is labeled with the number 2.

A circle containing five horizontal lines. A label '2' is positioned to the right of the circle, with two lines pointing to the top horizontal line.



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis		ket	670				163.24	
Žemė		asf			0.00		163.24	
Sienos		bet						
Lubos		bet						
Dugnas		bet	700		1.47		161.77	
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PP		Išorinis	200	Viršus		
				Vidinis		Apačia	1.05	162.19
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				


Lipynės: _____ nėra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? _____

Ar yra dujų? _____

Pastabos:
X=6066922.20 / Y=591356.85

Objektas:
Gailių g., P.Snarskio g.,

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-08-22 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)