




78330246
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	670				165.74	Ar yra vandens? _____			
Žemė		asf			0.00		165.74	Ar yra dujų? _____			
Sienos		bet						Pastabos: X=6066871.61 / Y=591356.49			
Lubos											
Dugnas		bet	700		1.89		163.85				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 2	PP		Išorinis	200	Viršus					
				Vidinis		Apačia	1.47	164.27			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-08-25 (data)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	