



Gailių g., P.Snarskio g., Vilnius
(adresas)

78330246
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____met., 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				164.77	Ar yra vandens? _____		
Žemė		asf			0.00		164.77	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6066892.49 / Y=591360.51		
Dugnas		bet	1000		1.21		163.56	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	250	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.34	163.43	_____		
	Nr. 2	PP	Išorinis	250	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.38	163.39	_____		
	Nr. 3	PP	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.33	163.44	_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			Gailių g., P.Snarskio g., _____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2023-08-22 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia				_____		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia				_____		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia				_____		