




78330246
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				164.92	Ar yra vandens? _____		
Žemė		asf			0.00		164.92	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: X=6066889.68 / Y=591353.87		
Lubos		bet						_____		
Dugnas		bet	700		1.50		163.42	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	200	Viršus			Objektas: Gailių g., P.Snarskio g.,		
			Vidinis		Apačia	0.90	164.02	_____		
	Nr. 2	PP	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.36	163.56	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodez. minko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-08-25 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodez. minko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodez. minko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodez. minko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodez. minko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodez. minko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)