

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

1
(įrenginio numeris)


Garšvų g., Vilnius
(adresas)

78330323
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		pls	670				174.48	Ar yra vandens? _____		
Žemė		tr			0.00		174.48	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6065946.87 / Y=590683.75		
Dugnas		bet	1500		2.14		172.34	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis	500	Apačia	2.14	172.34	_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis	300	Apačia	2.14	172.34	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	2022-09-08	
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____	
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____	
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	