

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

2

(įrenginio numeris)

Garšvų g., Vilnius

(adresas)


78330323

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	bet	650		174.38	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	gr		0.10	174.28	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos	bet	1500	1.00	173.38	X = 6065936.57; Y = 590692.15		
Dugnas	bet	1500	1.80	172.58			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	300	Viršus	1.46	172.92
			Vidinis		Apačia	1.76	172.62
	Nr. 2	PVC	Išorinis	500	Viršus	1.26	173.12
			Vidinis		Apačia	1.76	172.62
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	0.55	173.83
			Vidinis		Apačia	0.71	173.67
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: - (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6065936.57; Y = 590692.15

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

H. MISIUKAS
(vardas ir pavardė)

1GKV-555
(geodezininko kv.paž.Nr.)

2023-07-28
(data)