


74/32-0041

Lietaus karn. Nr.	KORTELE 122	107-B-14
(renginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatura)
2019	VILNIUS	PILAITES pr.
(sul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Prižiūrimo brėžinys



$$\begin{aligned} X &= 6064398,41 \\ Y &= 575053,86 \end{aligned}$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis				154,60	2
Žemė					(medžiaga, kiekis)
Sienos	bet.				Ar yra vandens?
Dugnas	bet.		1,17	153,43	Ar yra dujų
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia 1,05	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas
				Apačia 1,11	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	

2019.12.
(kortelės sudarymo data)

(kortelę sudarė)

Arvydas Černiauskas