


74/32-0041

Lietaus km. Nr.	KORTELE - 132	107-B-14
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2019	VILNIUS	PLAITĖS PR.
(Šul.pasiratyto metal)	(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys




$$3 - \bigoplus - 1$$

$$2$$

$$\times = 6064398,26$$

$$Y = 575064,15$$

Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės		
Dangtis	ket.			154,58	(medžiaga, kiekis)		
Žemė			0.00		Ar yra vandens?		
Sienos	bet.				Ar yra dujų		
Dugnas	bet.	1000	1,30	153,28			
VANDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia 1,40			
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas		
				Apačia 1,50			
	Nr.3	PVC	200	Viršus			
				Apačia 1,40			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
					2019.12. (kortelės sudarymo data) (kortelę sudarė) Arvydas Černiauskas Direktorius		