

Lietaus kanalizacija (komunikacija)		šulinys (įrenginio pavadinimas)		Nr. 133		KORTELĖ	
Vilnius (miestas)		Elbingo g. (gatvė)		107-B-15 (75/32 - 0042) (planšeto nomenklatura)		S ↑	
		Pririšimo brėžinys					
Vertikalinis							
Horizontalinis							
Aukščių sistema LAS07							
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 17 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650			153,43	Ar yra vandens?
Žemė				0.00		153,43	Ar yra dujų?
Sienos		bet					Pastabos
Dugnas		bet	2000	4,03		149,40	
Vamzdžiai	Nr. 1	pp	800	Viršus			 Kvalifikacijos paž. 1GKV-395 Objektas: Sudarė J. Kašėta (v. pavardė) (parašas) Patikrino (v. pavardė) (parašas) 2019 08 15 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	5,09	147,34	
	Nr. 2	pp	800	Viršus			
				Apačia	5,09	147,34	
	Nr. 3	bet	400	Viršus			
				Apačia	5,59	147,84	
	Nr. 4	pvc	200	Viršus			
				Apačia	3,13	150,30	
	Nr. 4a	pvc	200	Viršus			
				Apačia	4,03	149,40	
	Nr. 5	pvc	200	Viršus			
				Apačia	3,11	150,32	
Nr. 5a	pvc	200	Viršus				
			Apačia	4,03	149,40		