



Lietaus kanalizacijos šulinio Nr.	154	KORTELE	107-B-1575/32-0042
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)	
2019	Vilnius	Elbingo	
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys

⊕ x= 6064316.69
y= 575438.05

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės-m.	Lipynės	met 4	
Dangtis	ket.	650		152.97		(medžiaga, kiekis)	
Žemė			0.00	152.97	Ar yra vandens?	—	
Sienos	bet				Ar yra dujų	—	
Dugnas	bet	1000	1.20	151.77			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"	
				Apačia	1.32		151.45
	Nr.2	PVC	250	Viršus			
				Apačia	1.32	151.45	
	Nr.3	PVC	200	Viršus			
				Apačia	0.87	152.10	
	Nr.4	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1.31	151.46	

LIETUVOS RESPUBLIKA

Uždaroji
akcinė
bendrovė

"Geodeziniai
tyrinėjimai"

Vytautas

2019.10.
(kortelės sudarymo data)

(kortelę sadarė)

Arvydas Černiauskas
Direktorius

2019.10.
(kortelės sudarymo data)
Arvydas Černiauskas
Direktorius